

"INFORME DE INDEFERIMENTO do DAEE de 26-09-2014" Referência:

Interessado: POLIMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 29.067.113/0142-27
Endereço: Rua África n. 284 - Distrito Industrial - Município LENÇÓIS PAULISTA
Autos DAEE 9706408

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Águas Subterrâneas -DPO/PTA n. 0143, de 14-05-2014, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 085 - 16/05/12 - Poço Local: 001 - Aquífero Bauru - Coord UTM (Km) N 7.503,06 - E 724,17 - MC 51.

O indeferimento ocorre em vista do Parecer Técnico da CETESB n. 07100438 datado 20-12-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: IRENE DIAS CHAVES
CPF: 578.685.142-72

Endereço: Sítio Nossa Senhora Aparecida, Estrada Araraquara - Boa Esperança, km 95
Município: ARARAQUARA
Autos DAEE no 9706690

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e o Parecer Técnico da Diretoria da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA n. 0375, de 15-04-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 074 - 18-04-2012 - Poço Local: 001 - Aquífero Cenozóico - Coord UTM (Km) N 7.579,63 - E 781,60 - MC 51;

N. Protocolo 074 - 18-04-2012 - Poço Local: 002 - Aquífero Cenozóico - Coord UTM (Km) N 7.579,80 - E 781,70 - MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício OUT/PTA n. 225, de 06-05-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: LUIZ CARLOS NANNINI
CPF: 038.563.538-95

Endereço: Alameda dos Ingazeiros, 125 - Bairro Alto da Nova Campinas - Município: CAMPINAS
Autos DAEE n. 9801738

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 17-06-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 129 - 09-01-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Cristalino - Coord UTM (Km) N 7.465,10 - E 294,82 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT n. 3839, de 05-11-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: FACCHINI S/A
CNPJ 03.509.978/0004-14

Endereço: Rodovia Anhanguera, km 135 Sul, s/n. - Bairro dos Lopes - Município: LIMEIRA
Autos DAEE no 9805132

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 28-04-2014, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 1.351 - 19/02/13 - Poço Local 001 - Aquífero Formação Itararé - Coord UTM (Km) N 7.493,78 - E 260,85 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Notificação BMT n. 202, de 21-01-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: MERI IDO
CPF: 655.765.278-87

Endereço: Estrada Sosas à Pedreira, km 07, Chácara 40 B, Caminho 3, n. 310 - Bairro: Colinas de Atibaia - Município: CAMPINAS
Autos DAEE no 9805213

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 12-05-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 2675 - 26-03-2014 - Captação Superficial - Afluente do Rio Atibaia - Coord UTM (Km) N 7.473,33 - E 301,50 - MC 45;

N. Protocolo 2676 - 26-03-2014 - Lançamento Superficial - Afluente do Rio Atibaia - Coord UTM (Km) N 7.473,42 - E 301,35 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao(s) Check List Administrativo(s), de 26-03-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: MENEGHEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ: 43.248.863/0001-95

Endereço: Av. José Meneghel n. 1701 - Bairro Maria J. C. Abraão - Município AMERICANA
Autos DAEE 9805961

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/MBR, de 28-05-2014, fica indeferido o seguinte requerimento:

Nº Protocolo 7269 - 13/08/12 - Poço Local: 001 - DAEE 276 - 0206 - Aquífero Formação Itararé - Coord UTM (Km) N 7.481,99 - E 263,94 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício à Notificação da BMT 684, de 25-02-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: TRANSCAMILA CARGAS LTDA.
CNPJ: 01.194.185/0006-90

Endereço: Rodovia PLN 146, n. 2530 SO 04 - Bairro Santa Terezinha - Município: PAULÍNIA - SP.
Autos DAEE no 9810096

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê de 13-03-2012, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 287 - 25-09-2009 - Poço Local 001 - Aquífero Cristalino - Coord UTM (Km) N 7.478,48 - E 281,07 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BMT no 677 de 13-03-2012.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: REGINALDO CELIO GOTARDI
CPF: 027.685.438-10

Endereço: Sítio Santo Antônio, Rua Maranhão - Bairro Praia Azul - Município: AMERICANA
Autos DAEE no 9810764

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 14-04-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 327 - 07-07-2010 - Travessia Intermediária - Coord UTM (Km) N 7.482,58 - E 269,08 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BMT/n. 415, de 08-05-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: REGINALDO CELIO GOTARDI
CPF: 027.685.438-10

Endereço: Sítio Santo Antônio, Rua Maranhão - Bairro Praia Azul - Município: AMERICANA
Autos DAEE no 9810764

Tendo em vista o disposto no § 2. do artigo 7. da Portaria DAEE n. 2.850, de 21-12-2012, reti-ratificada em 15-04-2013 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BNRC, de 14-04-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 1489 - 25-02-2013 - Travessia Intermediária - Coord UTM (Km) N 7.482,58 - E 269,08 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BMT n. 415, de 08-05-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: LUIZ ANTONIO SIL PIN
CNPJ: 05.758.753/0001-84

Endereço: Travessa Sílvio Pin n. 01 - Centro - Município PINHALZINHO
Autos DAEE 9812090

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01/11/96, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMAT n. 066, de 17-04-2014, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 285 - 21/07/11 - Poço Local: 001 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) N 7.479,84 - E 336,99 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação da BMT 4412, de 19-12-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: A.R. SACARIAS LTDA
CNPJ: 01.177.362/0001-15

Endereço: Rua Limeira, n. 940 - Vila Queiroz - Município: LIMEIRA
Autos DAEE no 9812969

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 28-04-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 4058 - 08-05-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Itararé - Coord UTM (Km) N 7.504,32 - E 254,40 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT/n. 199, de 21-01-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: DONARIO LUIZ JUNQUEIRA SHOWS - ME
CNPJ: 58.548.561/0001-00

Endereço: Rodovia Virgínia Viel Campo Dall'Orto - km 08, s/n.º - Jardim São Domingos
Município: SUMARÉ
Autos DAEE n. 9813075

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e a informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 12-05-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 5979 - 01-07-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Tubarão - Coord UTM (Km) N 7.477,19 - E 271,13 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT n. 128, de 14-01-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: CAROLINE FERRAZ SAMPAIO LIMA MIGLIA-VACCA
CPF: 308.402.308-50

Endereço: Alameda dos Uirapurus, n. 1.510 - Recanto dos Pássaros - Município: INDAIATUBA
Autos DAEE n. 9813989

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e a informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 25-04-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

Nº Protocolo 5063 - 14-06-2012 - Poço Local: 001 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) N 7.443,79 - E 277,98 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT n. 1825, de 28-05-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: UNIDOS EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME
CNPJ: 67.337.360/0001-54

Endereço: Vila Fausto, s/n. - Bairro: Floresta - Município: SARAPUÍ - SP.
Autos DAEE n. 9814512

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 03-07-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 11.541 - 11-12-2012 - Poço Local 001 - Aquífero Itararé - Coord UTM (Km) N 7.385,33 - E 212,06 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação da BMT no 438, de 10-02-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ: 00.831.373/0050-92

Endereço: Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 258 - Município: BOTUCATU
Autos DAEE no 9814705

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 28-04-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 10721 - 14-11-2012 - Travessia Intermediária - Rio da Prata - UTM (Km) N 7.472,00 - E 748,00 - MC 51;

N. Protocolo - Desassoreamento - Rio da Prata - Coord UTM (Km) N 7.470,92 - E 745,96 - MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BMT/n.º 71, de 17-01-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: CELSO HOSHIKA
CPF: 088.326.878-79

Endereço: Bairro Barão Geraldo - Município: CAMPINAS
Autos DAEE n. 9815217

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e a informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 15-05-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 1762 - 05-03-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Freático Sítio Tip Top - Rua Fonte das Flores - Coord UTM (Km) N 7.480,69 - E 286,52 - MC 45;

Nº Protocolo 1762 - 05-03-2013 - Poço Local: 002 - Aquífero Freático Sítio Katata - Colonia Tozan - Coord UTM (Km) N 7.481,07 - E 287,82 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento as Notificações BMT/n. 552 e n. 553, de 18-02-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: GMA EDITORA LTDA
CNPJ: 04.489.212/0001-35

Endereço: Rodovia Edgar Máximo Zamboto, km 64 + 843 m - Bairro: Maracanã - Município: JARINÚ
Autos DAEE no 9816129

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 06-05-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 10231 - 01-11-2012 - Poço Local: 001 - Aquífero Itararé - Coord. UTM (Km) N 7.438,01 - E 321,17 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT/n. 3876, de 06-11-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: MINERAÇÃO BOM RETIRO II LTDA
CNPJ: 68.870.385/0001-81

Endereço: Sítio Cobello - Estrada do Verava - Km 16 - Município IBIÚNA
Autos DAEE 9816973

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 21-05-2013, ficam indeferidos os seguintes requerimentos:

N. Protocolo 8096 - 28/08/13 - Captação Superficial - Afluente do Rio Sorocabaçu - Coord. UTM (Km) N 7.367,70 - E 283,79 - MC 45.

N. Protocolo 8079 - 27/08/13 - Canalização - Afluente do Rio Sorocabaçu - Coord. UTM (Km) N 7.367,45 - N 7.367,70 - E 284,15 - E 283,94 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício da BMT/113, de 28-01-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO
CPF: 020.952.588-60

Endereço: Sítio Irmãos Vieira - Estrada Municipal sem nome - Bairro: Sorocamirim - Município: IBIÚNA
Autos DAEE 9817295

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do BMT/BMR, de 21-05-2014, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 6110 - 04/07/13 - Poço Local: 001 - Aquífero Freático - Coord. UTM (Km) N 7.374,25 - E 285,19 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação da BMT/437, de 10-02-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA
CNPJ: 60.519.634/0003-49

Endereço: Estrada Municipal Carmelo Fior, Km 2,2, Bairro Barro Preto - Município CORDEIRÓPOLIS
Autos DAEE 9817416

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMRC 505, de 05-08-2013, fica indeferido o seguinte requerimento:

N. Protocolo 219 - 17/08/11 - Poço Local: 001 - Aquíferos Grupo Passa Dois/ Grupo Tubarão - Coord. UTM (Km) N 7.515,18 - E 246,72 - MC 45;

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Parecer Técnico da Notificação BMT n. 509, de 14-02-2014.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: ANA PAULA FRANÇA DOS SANTOS
CPF 038.494.170-62

Endereço: Prolongamento do Ramal "2" - Bairro Caguaçu
Município: SOROCABA
Autos DAEE no 9817510

Tendo em vista o disposto no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 21-05-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 8105 - 28-08-2013 - Poço Local: 001 - - - Coord. UTM (Km) N 7.410,87 - E 242,20 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Notificação BMT n. 3937, de 13-11-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 26-09-2014."

Referência:
Interessado: FERTILIZANTES TANAKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ: 06.116.572/0001-17

Endereço: Estrada Municipal, s/n. - Bairro Areia Vermelha - Município: TIETÊ
Autos DAEE 9817667

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01/11/96, a Portaria DAEE 2.292, de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 21-05-2013, fica indeferido o seguinte requerimento:

Nº Protocolo 10010 - 25/10/13 - Poço Local: 001 - Aquífero Formação Itararé - Coord. UTM (Km) N 7.438,65 - E 223,63 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento às Notificações da BMT n. 4300, de 11-12-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 26-09-2014"

Referência:
Interessado: TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0027-43

Endereço: Rua do Ósmio, n. 915 - Jardim Mollon - Município: SANTA BÁRBARA DO OESTE
Autos DAEE no 9817777