

N. Protocolo 776 - 03-06-2011 - Barramento - Afluente do Córrego do Barreiro - Coord UTM (Km) - N 7.540,11 - E 282,04 - MC 45;

N. Protocolo 777 - 03-06-2011 - Captação Superficial - Afluente do Córrego do Barreiro - Coord UTM (Km) - N 7.540,11 - E 282,04 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Carta BPG/PGR/n.º 811, de 19-08-2011.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência: Interessado: GILBERTO BROZULATO CPF: 172.803.378-05

Endereço: Fazenda São Geraldo, Estrada Vicinal São José do Rio Pardo - Venerando, Km 05

Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Autos DAEE no 9306788

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Pardo Grande - BPG/PGR/n. 300, de 03-12-2012, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 280 - 05-03-2013 - Implantação e Protocolo 281 - 05-03-2013 - Captação Superficial - Afluente do Ribeirão da Prata - Coord UTM (Km) - N 7.616,98 - E 300,59 - MC 45;

N. Protocolo 282-05/03/2013-Barramento-Afluente do Ribeirão da Prata - Coord UTM (Km) - N 7.616,77 - E 300,26 - MC 45;

N. Protocolo 283 - 05-03-2013 - Captação Superficial - Afluente do Ribeirão da Prata - Coord UTM (Km) - N 7.616,60 - E 300,33 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Carta BPG/PGR/n.º 1367, de 03-12-2012.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: VASCO CHIOQUETE CPF: 472.977.868-53

Endereço: Sítio Vasco da Gama, Estrada Municipal Divinolândia ao Bairro do Sertãozinho - Município: DIVINOLÂNDIA Autos DAEE no 9307370

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Pardo Grande - BPG/PGR/n.º 007, de 13-01-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 332 - 20-03-2013 - Barramento - Córrego da Conceição - Coord UTM (Km) - N 7.599,59 - E 322,24 - MC 45;

N. Protocolo 333 - 20-03-2013 - Captação Superficial - Córrego da Conceição - Coord UTM (Km) - N 7.599,55 - E 322,32 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Carta BPG/PGR/n.º 541, de 17-06-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: PAULO CEZAR CORDEIRO CPF: 336.805.076-15

Endereço: Sítio Minas do Guarani, Recanto das Palmeiras - Município: RIBEIRÃO PRETO Autos DAEE no 9307420

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Pardo Grande - BPG/PGR/n.º 008, de 13-01-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 864 - 27-05-2013 - Captação Superficial 01 - Nascente - Coord UTM (Km) - N 7.659,93 - E 215,02 - MC 45;

N. Protocolo 865 - 27-05-2013 - Captação Superficial 02 - Nascente - Coord UTM (Km) - N 7.659,84 - E 214,98 - MC 45;

N. Protocolo 866 - 27-05-2013 - Lançamento Superficial - Área de Brejo - Coord UTM (Km) - N 7.659,93 - E 214,58 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Carta BPG/PGR/n.º 625, de 16-07-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: REGENTE TÊNIS CLUBE CNPJ: 51.400.554/0001-17

Endereço: Rua Monte Libano, s/n. - Centro - Município: REGENTE FEIJÓ

Autos DAEE no 9404672

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do Peixe-Parapanema - BPP/BPPP/n.º 278, de 21-10-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 35 - 24-02-2011 - Poço Local: 001 - Aquífero Bauru - Coord UTM (Km) - N 7.543,22 - E 468,05 - MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BPP/BPPP/n.º 633, de 10-10-2012.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: PEDRO DONIZETE STUANI CNPJ: 724.457.268-91

Endereço: Chácara Vista Alegre, Rodovia Monte Mor à Indaítubata, Km 02 - Zona Rural

Município: MONTE MOR

Autos DAEE no 9807982

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e a Informação da Bacia do Médio Tietê BMT/BMR, de 17-12-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 029 - 03-07-2007 - Captação em nascente - Bacia do Afluente do Córrego São Luiz - Coord UTM (Km) - N 7.457,91 - E 262,30 - MC 45;

N. Protocolo 030 - 03-07-2007 - Lançamento Superficial - Afluente do Córrego São Luiz - Coord UTM (Km) - N 7.457,98 - E 262,66 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício BMT/774, de 02-09-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: LAIMONIS MUSENEK CPF: 071.601.358-49

Endereço: Loteamento Industrial Jardim do Lago, Estrada Municipal Rodolpho Kivitz, Bairro: Fazenda Velha - Município: NOVA ODESSA

Autos DAEE no 9809691

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 05-12-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

Travessia Aérea - Afluente do Ribeirão Quilombo - Coord UTM (Km) - N 7.475,24 - E 263,01 - MC 45;

Travessia Subterrânea - Afluente do Ribeirão Quilombo - Coord UTM (Km) - N 7.475,18 - E 262,72 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Ata de Reunião BMT, de 28-05-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 04.867.151/0001-00

Endereço: Rua Soldado Juvenal Alves Correia, n. 111 - Jardim Rosemary - Município: SANTA BÁRBARA D'OESTE Autos DAEE no 9811897

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 27-06-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 011 - 01-08-2011 - Poço Local: 001 - Implantação;

N. Protocolo 011 - 01-08-2011 - Poço Local: 001 - Aquífero Itararé - Coord UTM (Km) - N 7.479,93 - E 253,24 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Notificação BMT/n.º 445, de 13-02-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: MARCELO TOMASI NOVAES CPF: 017.022.838-01

Endereço: João de Castro Pupo Nogueira, n. 110 - Bairro: Parque da Hípica - Município: CAMPINAS

Autos DAEE no 9816704

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/1996, item 7.4 e a informação da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 13-01-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 1667 - 28-02-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.474,75 - E 290,82 - MC 45;

N. Protocolo 1668 - 28-02-2013 - Poço Local: 002 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.474,74 - E 290,72 - MC 45;

N. Protocolo 1669 - 28-02-2013 - Poço Local: 003 - Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.474,79 - E 290,73 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento as Notificações BMT/n.º 3126/3127/3128, de 18-09-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: CERÂMICA STRUFALDI LTDA CNPJ: 00.841.607/0001-02

Endereço: Rodovia Mario Batista Mori, Km 36

Município: TATUI

Autos DAEE no 9817598

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê, de 08-01-2013, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 8923 -20/09/2013 - Poço Local 001 - Aquífero Grupo Tubarão - Coord UTM (Km) - N 7.419,07 - E 204,66 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Check List Administradora/BMT, de 20-09-2013.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 08-04-2014."

Referência:

Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CHÁ-CARAS DO CONDOMÍNIO BELA VISTA CNPJ: 07.830.120/0001-65

Endereço: Condomínio Bela Vista, Via Martin Lutero, n. 340

- Bairro Pires de Baixo

Município: LIMEIRA

Autos DAEE no 9817620

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE no 717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê BMT, de 08-01-2014, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 9477 - 08-10-2013 - Poço Local 001 - Aquífero Itararé - Coord UTM (Km) - N 7.501,11 - E 259,32 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Check List Administrativo/BMT/BMES, de 08-10-2013.

Despacho do Superintendente, de 08-04-2014

Dispensa de Outorga

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pelo Sr. MARCOS ANTONIO BERNABÉ, CPF 064.695.618-37, na Diretoria de Bacia do Peixe Parapanema, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9404637, em 4/6/2009, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), na Fazenda Santa Virginia, no município de PRESIDENTE BERNARDES, para fins de atendimento sanitário e dessedentação de animais, conforme abaixo:

Poço Local-001DAEE 201-0020- Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.533,65 - E 419,65 - MC 51 - Vazão 0,70 m³/dia; Poço Local-002DAEE 201-0021- Aquífero Freático - Coord UTM (Km) - N 7.533,48 - E 417,08 - MC 51 - Vazão 4,00 m³/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pela SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS 7F E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 11.606.372/0001-82, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9817293, em 28/6/2013, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/interferência(s), no Lote F-73, Porto de Ibiúna, no município de IBIUNA, para fins de irrigação de áreas verdes, conforme abaixo:

- Captação Superficial - Ribeirão do Colégio (Represa de Itupararangá) - Coord UTM (Km) - N 7.385,09 - E 262,25 - MC 45 - Vazão 1,15 m³/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

Reti-ratificações do D.O.

De 30-08-2005

Autos 9303398 - Extrato de Portaria 1331/05

Onde se lê:

... - Travessia Aérea Seção: Concreto Celular 2 x 2,50 x 2,10 m - Córrego das Palmeiras - (Km 313 + 200m) Faixa de Domínio da Rodovia SP 330 - Coord. UTM (Km) - N 7.657,95 - E 213,75 - MC 45 - Prazo 30 anos.

Travessia Aérea Seção: Concreto Celular 2 x 2,50 x 2,10 m - Córrego das Palmeiras - (Km 313 + 200m) Via Marginal da Rodovia SP 330 - Coord. UTM (Km) - N 7.657,95 - E 213,75 - MC 45 - Prazo 30 anos.

Leia-se:

... - Travessia Aérea Seção: Concreto Celular 2,50 x 2,10 m - Córrego das Palmeiras - (Km 313 + 200m) Faixa de Domínio da Rodovia SP 330 - Coord. UTM (Km) - N 7.657,95 - E 213,75 - MC 45 - Prazo 30 anos.

Travessia Aérea Seção: Concreto Celular 3 x 2,50 x 2,10 m - Córrego das Palmeiras - (Km 313 + 200m) Via Marginal da Rodovia SP 330 - Coord. UTM (Km) - N 7.657,95 - E 213,75 - MC 45 - Prazo 30 anos.

De 09-07-2011

Autos 9405561 - Extrato de Portaria 1552/11

Onde se lê:

...Prazo 10 anos...

Leia-se:

...Prazo 5 anos...

De 22-03-2012

Autos 9811670 - Extrato de Portaria 657/12

Onde se lê:

...Prazo 3 anos.

ARTIGO 2º - A renovação desta Portaria deverá ser solicitada pelo responsável pela manutenção, conservação e operação das obras outorgadas, em seu próprio nome e CNPJ, durante o prazo de validade desta, até 3 (três) anos, contados da data de publicação do ato.

Leia-se:

...Prazo 30 anos.

ARTIGO 2º - Se houver mudança de responsabilidade pela manutenção, conservação e operação da(s) obra(s) e uso(s) aqui outorgada(s), o DAÉE deverá ser informado, para retificar este ato.

De 24-10-2012

Autos 9900886 - Prov. 03 - Extrato de Portaria 2407/12

Onde se lê:

Travessia Intermediária 02 BDCC...

Leia-se:

Travessia Intermediária 02 BTCC...

De 18-07-2013

Autos 9406927 - Extrato de Portaria 2041/13

Onde se lê:

Poço Local 001...Vazão 34,90 m³/h - Período 16,3 h/d - (todos) d/m.

Leia-se:

Poço Local 001...Vazão atual 34,90 m³/h - Período 16,3 h/d - (todos) d/m e Vazão futura 31,62 m³/h - Período 20,0 h/d - (todos) d/m.

De 04-10-2013

Autos 9811049 - Despacho do Superintendente do DAEE de 03-10-2013 (Implantação de Empreendimento)

Onde se lê:

Travessia Intermediária TR-4...Coord. UTM (Km) N 7.473,23 - E 318,49 - MC 45.

Travessia Intermediária TR-6... Coord. UTM (Km) N 7.479,55 - E 319,78 - MC 45.

Travessia Intermediária TR-12 - Ribeirão da Prata...

Leia-se:

Travessia Intermediária TR-4...Coord. UTM (Km) N 7.473,24 - E 318,49 - MC 45.

Travessia Intermediária TR-6... Coord. UTM (Km) N 7.479,53 - E 319,78 - MC 45.

Travessia Intermediária TR-12 - afluente do Ribeirão da Prata...

De 01-02-2014

Autos 9404042 - "INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE TRAVESSIAS DO DAEE de 31-01-2014."

Onde se lê:

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 31-01-2014."

... no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual n. 41.258 de 01/11/96, a Portaria DAEE n. 2.292, de 14/12/06,...

Leia-se:

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE TRAVESSIAS DO DAEE de 31-01-2014."

... no § 2º do artigo 7º da Portaria DAEE n. 2.850, de 21-12-2012, reti-ratificada em 15-04-2013...

De 22-02-2014

Autos 9815140 - "INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/INTERFERÊNCIAS DO DAEE de 21-02-2014."

Onde se lê:

... desinfecção para os parâmetros PH e Coliformes Totais,...

Leia-se:

... desinfecção para os parâmetros PH e Escherichia Coli,...

De 22-03-2014

Autos 9501331 - Extrato de Portaria 631/14

Onde se lê:

Travessia: Travessia Intermediária 02...MC 45.

Travessia Intermediária 03...MC 45.

Travessia Intermediária 04...MC 45.

Travessia Intermediária 05...MC 45.

Travessia Intermediária 06...