

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7353,80 - Km Leste 302,86 - MC 45 - Vazão 0,50 m3/h - Período 10 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da DPO/PTA, inserto no autos DAAE 9706902, Vol. 002, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário e industrial/irrigação, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Fazenda São José II, Distrito de Potunduva, município de Jaú, requerida por COSAN BIOMASSA S/A, CNPJ 12.489.586/0002-60, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Serra Geral - Coordenadas UTM (Km)Norte 7524,84 - Km Leste 738,03 - MC 51 - Vazão 10,00 m3/h - Período 06 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9909536, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso atendimento sanitário/lavagem de veículos, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Santo Estevão, 22 - Aldeia de Barueri, município de Barueri, requerida por FUNILARIA E PINTURA DO FORMIGÃO LTDA ME, CNPJ 03.858.591/0001-20, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7398,40 - Km Leste 309,91 - MC 45 - Vazão 0,90 m3/h - Período 08 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9909567, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Estrada Tambory, 1395 - Vila Mercedes, município de Carapicuíba, requerida por RESIDENCIAL RESERVA NATIVA, CNPJ 17.904.634/0001-71, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km)Norte 7396,44 - Km Leste 311,45 - MC 45 - Vazão 10,00 m3/h - Período 19 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9909716, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua Surubim, 577 - Cidade Monções, município de São Paulo, requerida por EDIFÍCIO IGARASSU, CNPJ 12.477.496/0001-78, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km)Norte 7388,94 - Km Leste 327,14 - MC 45 - Vazão 3,00 m3/h - Período 15 h/d

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAAE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAAE 9909746, ficam aprovados os estudos com demanda do recurso hídrico subterrâneo, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade de uso solução alternativa Tipo I, para viabilizar o empreendimento SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, localizado na Rua do Livramento, 66 - Paraíso, município de São Paulo, requerida por TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ 02.558.157/0001-62, observadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria,

Uso - Poço - recurso hídrico aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km)Norte 7391,49 - Km Leste 331,41 - MC 45 - Vazão 4,00 m3/h - Período 8 h/d

Despacho do Superintendente, de 5/5/2016

Informe de Indeferimento

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

- Referência:
- Interessado: AURORA HOTEL LTDA
- CNPJ: 55.973.853/0001-00
- Endereço: Av. Gerônimo Gonçalves, Centro, Município de RIBEIRÃO PRETO

- Autos DAAE 9304668

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/96, item 7.4 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA, n. 835, de 23-02-2016, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 859 - 24-05-2013 - Poço Local: 001 DAAE 100 - 0392 - Aquífero Guarani - Coord. UTM (Km) N 7.656,18 - E 207,96 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício PTA n. 275, de 05-05-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

- Referência:
- Interessado: RODRIGO PAULO BORGES
- CPF: 123.339.868-75
- Endereço: Sítio Itália, Zona Rural, Município de PORTO FERREIRA

- Autos DAAE 9307656

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/96, item 7.4 e a Informação da Diretoria de Bacia do Pardo Grande - BPG/PGR, n. 57, de 01-03-2016, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 1492 - 06-09-2013 - Captação Superficial (Implantação de Empreendimento) - Córrego São Vicente - Coord. UTM (Km) N 7.585,37 - E 245,00 - MC 45;

N. Protocolo 1493 - 06-09-2013 - Captação Superficial - Córrego São Vicente - Coord. UTM (Km) N 7.585,37 - E 245,00 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Carta da BPG/PGR n. 291, de 04-03-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

- Referência:
- Interessado: MARINGÁ FERRO - LIGA S.A
- CNPJ: 61.082.988/0029-70
- Endereço: PCH Santa Maria - Estrada de Itapeva ao Bairro Pacova - Município: ITAPEVA

- Autos DAAE n. 9409324, Vol. 002

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Peixe Paranapanema - BPP/BPPI n. 070/16, de 04-04-2016, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 077 - 19-02-2015 - Barramento - Rio Apiaí - Guacú (Implantação de Empreendimento) - Coord. UTM (Km) N 7.341,72 - E 731,81 - MC 51.

O indeferimento se dá pelo não atendimento ao disposto na Portaria DAAE n. 717, de 12/12/96, por se tratar de uso existente.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

- Referência:
- Interessado: ALCOAZUL S/A - AÇUCAR E ÁLCOOL
- CNPJ: 44.776.409/0001-70
- Endereço: Município de ARAÇATUBA

- Autos DAAE 9703427 - Vol. 002

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/96, item 7.4 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA, n. 626, de 01-03-2016, fica (m) indeferido (s) o (s) seguinte (s) requerimento (s):

N. Protocolo 609 - 16-12-2013 - Poço Local: 001 DAAE 089 - 0008 - Aquífero Adamantina/ Serra Geral - Coord. UTM (Km) N 7.669,62 - E 547,82 - MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao Ofício PTA n. 589, de 22-09-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/ INTERFERÊNCIAS" DO DAAE DE 05-05-2016. "

- Referência:
- Interessado: ALCOAZUL S/A - AÇUCAR E ÁLCOOL
- CNPJ: 44.776.409/0001-70

- Endereço: Rodovia Caram Rezek, km 08 - Bairro: Engenheiro Taveira - Município: ARAÇATUBA - SP.

- Autos DAAE 9703427 - Vol. 002

Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAAE n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 03-08-2012 e o Parecer Técnico da Divisão Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA, n. 626, de 01-03-2016, fica (m) indeferido (s) o (s) seguinte (s) requerimento (s):

Data 05-05-2015 - Poço Local: 002 - Aquífero Adamantina - Coord. UTM (Km) N 7.662,75 - E 550,04 - MC 51.

O Processo poderá ser retomado após o atendimento ao Ofício PTA n. 589, de 22-09-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

Referência:

- Interessado: ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTO S.A.

- CNPJ: 08.455.185/0001-30

- Município: ITU

- Autos DAAE n. 9808624, Vol. 20

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria de Bacia do Médio Tietê - BMT/BMRC n. 363, de 08-04-2016, ficam indeferidos os seguintes requerimentos:

N. Protocolo 4.505 - 21-05-2013 - Poço Local: 001 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Itu, 464 - Bairro Xapada - Coord. UTM (Km) N 7.419,71 - E 262,31 - MC 45;

N. Protocolo 4.506 - 21-05-2013 - Poço Local: 002 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Itu, 464 - Bairro Xapada - Coord. UTM (Km) N 7.419,56 - E 262,54 - MC 45;

N. Protocolo 4.508 - 21-05-2013 - Poço Local: 003 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Itu, 464 - Bairro Xapada - Coord. UTM (Km) N 7.419,58 - E 262,48 - MC 45;

N. Protocolo 4.509 - 21-05-2013 - Poço Local: 004 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Itu, 464 - Bairro Xapada - Coord. UTM (Km) N 7.419,59 - E 262,44 - MC 45;

N. Protocolo 4.512 - 21-05-2013 - Poço Local: 005 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Itu, 464 - Bairro Xapada - Coord. UTM (Km) N 7.419,63 - E 262,38 - MC 45;

N. Protocolo 13.257 - 30-12-2014 - Poço Local: 007 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,59 - E 269,52 - MC 45;

N. Protocolo 13.258 - 30-12-2014 - Poço Local: 008 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,30 - E 269,57 - MC 45;

N. Protocolo 13.260 - 30-12-2014 - Poço Local: 010 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,26 - E 269,61 - MC 45;

N. Protocolo 13.261 - 30-12-2014 - Poço Local: 011 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,25 - E 269,67 - MC 45;

N. Protocolo 13.262 - 30-12-2014 - Poço Local: 012 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,14 - E 269,27 - MC 45;

N. Protocolo 13.279 - 31-12-2014 - Poço Local: 013 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.425,29 - E 268,80 - MC 45;

N. Protocolo 13.280 - 31-12-2014 - Poço Local: 014 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.425,17 - E 268,89 - MC 45;

N. Protocolo 021 - 05-01-2015 - Poço Local: 015 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.425,01 - E 268,79 - MC 45;

N. Protocolo 13.281 - 31-12-2014 - Poço Local: 016 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.424,74 - E 269,26 - MC 45;

N. Protocolo 13.284 - 31-12-2014 - Poço Local: 019 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.424,64 - E 269,33 - MC 45;

N. Protocolo 13.285 - 31-12-2014 - Poço Local: 020 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.424,72 - E 269,28 - MC 45;

N. Protocolo 003 - 05-01-2015 - Poço Local: 021 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.424,98 - E 268,88 - MC 45;

N. Protocolo 004 - 05-01-2015 - Poço Local: 022 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.424,91 - E 268,79 - MC 45;

N. Protocolo 023 - 05-01-2015 - Poço Local: 023 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal Fazenda Tietê - Bairro Fazenda Tietê - Coord. UTM (Km) N 7.424,82 - E 268,68 - MC 45;

N. Protocolo 005 - 05-01-2015 - Poço Local: 024 - Aquífero Cristalino - Fazenda Perina - Vila Real - Coord. UTM (Km) N 7.425,22 - E 255,13 - MC 45;

N. Protocolo 006 - 05-01-2015 - Poço Local: 025 - Aquífero Cristalino - Fazenda Perina - Vila Real - Coord. UTM (Km) N 7.425,15 - E 255,00 - MC 45;

N. Protocolo 13.272 - 31-12-2014 - Poço Local: 026 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,67 - E 269,39 - MC 45;

N. Protocolo 13.273 - 31-12-2014 - Poço Local: 027 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,49 - E 269,43 - MC 45;

N. Protocolo 13.274 - 31-12-2014 - Poço Local: 028 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,63 - E 269,39 - MC 45;

N. Protocolo 13.275 - 31-12-2014 - Poço Local: 029 - Aquífero Cristalino - Estrada Municipal 020 - Bairro Fazenda Santo Antônio - Coord. UTM (Km) N 7.422,43 - E 269,38 - MC45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT n. 1634 a 1653, 1655, 1656, 1658 a 1663, de 30-04-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

Referência:

- Interessado: MARKBEM CITRUS LTDA

- CNPJ: 09.971.710/0001-10

- Endereço: Rua Orlando Módolo, 585 - Jardim Anhanguera - Município: LIMEIRA

- Autos DAAE n. 9809356

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e o Despacho da Diretoria de Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 02-03-2016, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 12.832 - 17-12-2014 - Poço Local 001 DAAE 248 - 0267 - Aquífero Formação Itararé - Coord. UTM (Km) N 7.500,58 - E 256,53 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT n. 3.603, de 01-09-2015.

"INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAAE DE 05-05-2016. "

Referência:

- Interessado: BRASMIK ENGENHARIA DE CONCRETO S/A

- CNPJ: 18.710.988/0039-10

- Endereço: Via Jurandir da Paixão de Campos Freire, 1.895 - Bairro Itaipu - Município: LIMEIRA

- Autos DAAE n. 9817214

Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAAE n. 717/1996, item 7.4 e o Despacho da Diretoria de Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 02-03-2016, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 9.713 - 19-10-2012 - Poço Local 001 DAAE 248 - 0075 - Aquífero Formação Itararé - Coord. UTM (Km) N 7.498,91 - E 255,55 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Notificação BMT n. 2.247, de 15-06-2014.

Despacho do Superintendente, de 5/5/2016

Licença

O Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto no 52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei nro 6.134 de 02/06/88, do Decreto nro 32.955 de 07/02/91, da Lei no 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258de 01/11/96 e da Portaria D.A.EE no 717 de 12/12/96, defere:

Interessado: SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LIMITADA, CNPJ 42.462.952/0001-77 - Autos 9309508

Local: Rodovia Mogi-Mirim-Conchal, Km 6, no município de Mogi-Mirim

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero Tubarão - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7519,95 - Leste 288,72 - MC 45

Interessado: CLELIO FERNANDES LEITE, CPF 836.741.528-00 - Autos 9501458

Local: Estrada Kimiko Matsui, s/nº - Bairro Pocinho, no município de São Lourenço da Serra

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7353,80 - Leste 302,86 - MC 45

Interessado: COSAN BIOMASSA S/A, CNPJ 12.489.586/0002-60 - Autos 9706902

Local: Fazenda São José II, Distrito de Potunduva, no município de Jaú

- Poço Tubular Profundo - Local 002 - Recurso Hídrico: Aquífero Serra Geral - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7524,84 - Leste 738,03 - MC 51

Interessado: ALEXANDRE FERRARI LAVERDE, CPF 296.112.058-64 - Autos 9708372

Local: Rua Odette Ramos Haddad, 247(antigo Lote 27 - Quadra B), Campos de Piedmonte(Res.Veredas do Campo), no município de Araraquara

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero Adamantina/Serra Geral - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7591,80 - Leste 794,81 - MC 51

Interessado: FUNILARIA E PINTURA DO FORMIGÃO LTDA ME, CNPJ 03.858.591/0001-20 - Autos 9909536

Local: Rua Santo Estevão, 22 - Aldeia de Barueri, no município de Barueri

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7398,40 - Leste 309,91 - MC 45

Interessado: RESIDENCIAL RESERVA NATIVA, CNPJ 17.904.634/0001-71 - Autos 9909657

Local: Estrada Tambory, 1395 - Vila Mercedes, no município de Carapicuíba

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero Cristalino - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7396,44 - Leste 311,45 - MC 45

Interessado: EDIFÍCIO IGARASSU, CNPJ 12.477.496/0001-78 - Autos 9909716

Local: Rua Surubim, 577 - Cidade Monções, no município de São Paulo

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7388,94 - Leste 327,14 - MC 45

Interessado: TELEFONICA BRASIL S/A, CNPJ 02.558.157/0001-62 - Autos 9909746

Local: Rua do Livramento, 66 - Paraíso, no município de São Paulo

- Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquífero São Paulo - Coordenadas UTM (Km) - Norte 7391,49 - Leste 331,41 - MC 45

Despacho do Superintendente, de 5/5/2016

Dispensa de Outorga

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAAE 22